



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 5875

### Cliente

Nombre: **Artículos JA SA de CV**

### Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

**SAVEIRO**

Modelo: **2019**

Placas: **C97AUE**

### Síntomas y/o comentarios

Diagnóstico ruido en poleas Nota el ruido proviene de la bomba de agua y la polea loca de la banda de accesorios conviene hacer el cambio de kit de distribución NO SE RALIZO EL SERVICIO DE REPARACIÓN POR FATA DE PRESUPUESTO POR EL CLINTE

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de kit de distribución, cambio de polea loca de banda de accesorios y banda	SI	\$0.00

### Elementos

Descripción	Importe
Kit de distribución	\$0.00
Una polea loca	\$0.00
Una banda	\$0.00

Precio total: **\$0.00**