



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5932

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **FORD TRANSIT**

Modelo: **2022**

Placas: **LE19758**

Síntomas y/o comentarios

Cambio de sensor de ABS trasero derecho, se retira tornillo estabilizador delantero izquierdo viene rota la base superior
Nota programar para cambio de tornillos estabilizadores llego con el delantero izquierdo zafado de la base que lo sujeta

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de sensor de ABS trasero derecho	SI	\$1,044.00

Elementos

Descripción	Importe
Un sensor de ABS	\$1,371.00

Precio total: **\$2,415.00**