



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5987

Cliente

Nombre: **RESISTENCIAS SAN MARINO** Marca: **CHEVROLET SPARK**

Modelo: **2017**

Placas: **LJB005A**

Síntomas y/o comentarios

No arranca llaga en grúa Observaciones balatas delanteras y traseras 50% de vida Nota al checar la unidad arranco el único código que nos arroja en P1648 se refiere a perdida de comunicación entre el ECM y la unidad de control del inmovilizador esto es el sistema de la llave, al revisar nos percatamos que tiene instalado un sistema genérico de alarma se retira el sistema genérico y se entrega en observación

Servicios

| Descripción | Autorizado | Importe |
|--|------------|------------|
| Desinstalar sistema genérico de alarma | SI | \$1,044.00 |

Elementos

| Descripción | Importe |
|-------------|---------------------------------|
| | Precio total: \$1,044.00 |