



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6009

Cliente

Nombre: **Cesar Soria Topete**

Vehículo

Marca: **HYUNDAI HD78**

Modelo: **2016**

Placas: **TL7171G**

Síntomas y/o comentarios

Servicio de frenos generales, checar freno de motor no acciona NOTA PROGRAMAR PARA CAMBIO DE RETENES DE LLANTAS TRASERAS Y REVISAR BALATAS TRASERAS, CAMBIAR UN BIRLO DELANTERO CON TUERCA

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Servicio de limpieza y calibración de balatas delanteras, cambio de balero delantero exterior izquierdo, cambio de dos birlos izquierdo	SI	\$2,600.00

Elementos

Descripción	Importe
Un Valero	\$1,050.00
Dos birlos con tuercas	\$1,560.00
Cuatro retenes traseros	\$2,850.00
Aceite diferencial 250	\$600.00

Precio total: **\$8,660.00**