



Presupuesto: 6018

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **RESISTENCIAS SAN MARINO**

Vehículo

Marca: **NISSAN NP300**

Modelo: **2022**

Placas: **LF74201**

Síntomas y/o comentarios

Checar puntos de seguridad OK, un actuador de seguro de la puerta izquierda no funciona

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de actuador de seguro de puerta izquierda y cambio de un relevador	SI	\$812.00
Cambio de balatas delantera y servicio de limpieza a traseras	SI	\$928.00
Dos discos rectificadores	SI	\$232.00

Elementos

Descripción	Importe
Un juego de balatas delanteras (Nissan originale)	\$2,655.00

Precio total: **\$4,627.00**