



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 6021

### Cliente

Nombre: **María de Lourdes López**

**Santillán**

### Vehículo

Marca: **BMW MINI COOPER**

Modelo: **2015**

Placas: **NYB2693**

### Síntomas y/o comentarios

Sin banda de accesorios instalar una nueva para revisar poleas

### Servicios

| Descripción                                | Autorizado | Importe  |
|--------------------------------------------|------------|----------|
| Cambio de banda de accesorios y polea loca | SI         | \$812.00 |

### Elementos

| Descripción    | Importe  |
|----------------|----------|
| Una banda      | \$425.00 |
| Una polea loca | \$235.00 |

Precio total: **\$1,472.00**