



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6024

Cliente

Nombre: **RESISTENCIAS SAN MARINO** Marca: **NISSAN TSURU**
Modelo: **2017**
Placas: **PCS4798**

Síntomas y/o comentarios

Corregir falla de motor pierde la aceleración en marcha Nota el vehículo se va a prueba que no pierda la aceleración en marcha constante

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de tapa de distribuidor y escobilla, cambio de bujías, limpieza a cuerpo de aceleración, calibración de TPS, cambio de repuesto de bomba de gasolina, cambio de sensor de O2 B1	SI	\$1,624.00

Elementos

Descripción	Importe
Una tapa de distribuidor y escobilla	\$350.00
Bujías cuatro NGJ	\$278.00
Un repuesto de bomba de gasolina	\$420.00
Un sensor de oxígeno O2	\$680.00

Precio total: **\$3,352.00**