



Presupuesto: 6031

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **Andrés Hernández**

Vehículo

Marca: **BUICK ENCORE**

Modelo: **2016**

Placas: **PAL5079**

Síntomas y/o comentarios

Corregir falla de motor Nota código pendiente P0597-00 calefactor de termostato cambio de toma de termostato 850.00 una toma con sensor (original) 2,200.00 Anticongelante 240.00 total 3,290.00

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de bujías y bobina de encendido	SI	\$600.00

Elementos

Descripción	Importe
Una bobina Bosch	\$3,200.00
Cuatro bujías NGK IX11	\$624.00

Precio total: **\$4,424.00**