



Presupuesto: 6044

Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente Vehículo

Nombre: **RESISTENCIAS SAN MARINO** Marca: **TOYOTA HILUX**
Modelo: **2016**
Placas: **NYR6483**

Síntomas y/o comentarios

Servicio de afinación, lavado y engrasado, servicio de frenos, cambio de radiador, reparación de fuga de la dirección, zumba la caja de velocidades clutch duro, cambio de aceite de diferencial Nota se va a cambiar el aceite de la caja de velocidades para su valoración del zumbido y la dureza de la selección de las velocidades Programar para reparación de caja de velocidades truena la cuarta velocidad t cuesta un poco de trabajo la primera se aprovecha para cambiar clutch

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Afinación cambio de aceite y filtros, lavado y engrasado	SI	\$2,494.00
Cambio de radiador purgar sistema de enfriamiento y limpieza, cambio de anticongelante	SI	\$1,624.00
Cambio de balatas delanteras, cambio de balatas traseras y tambores	SI	\$1,392.00
Desmontar dirección hidráulica para su reparación	SI	\$4,408.00
Dos discos rectificados	SI	\$232.00
Cambio de aceite a caja de velocidades, cambio de aceite a diferencial	SI	\$696.00
Alineación y balanceo	SI	\$696.00
Cambio de bomba hidráulica de dirección (licuadora)	SI	\$928.00

Elementos

Descripción	Importe
Kit de afinación aceite 10W30 syntetic Rep. FC	\$4,257.00
Un radiador	\$4,198.00
Juego de balatas delanteras	\$2,777.00
Juego de balatas traseras	\$1,070.00
Juego de tambores	\$3,712.00
Un repuesto de dirección	\$2,088.00
Una barra de dirección	\$1,160.00
Aceite ATF	\$440.00
Aceite 85W140	\$2,200.00
Juego de bieletas con terminales	\$1,812.00
Una licuadora	\$4,141.00

Precio total: **\$40,325.00**