



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6060

Cliente

Nombre: **RESISTENCIAS SAN MARINO** Marca: **CHEVROLET SPARK**

Modelo: **2017**

Placas: **PEG4039**

Síntomas y/o comentarios

Checar dirección se pone dura, checar suspensión delantera y trasera, checar puntos de seguridad OK Nota dirección hidráulica en observación ya que sufrió desgaste primario interno

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de balatas delanteras y servicio a traseras	SI	\$812.00
Cambio de tornillos estabilizadores, reapretar bases	SI	\$696.00
Cambio del repuesto de la bomba hidráulica (licuadora)	SI	\$1,624.00
Dos discos rectificados	SI	\$232.00

Elementos

Descripción	Importe
Un juego de balatas delanteras (fritec)	\$720.00
Juego de estabilizadores	\$348.00
Kit de repuesto de bomba (licuadora)	\$904.00
Aceite	\$120.00

Precio total: **\$5,456.00**