



Presupuesto: 6133

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2021**

Placas: **KU7910A**

Síntomas y/o comentarios

Servicio de frenos vibran, cambio de amortiguadores delanteros, brío a muelles traseras, revisar luces en general, cambio de balero maza trasero izquierdo Nota Programar para reparación de corto eléctrico en luces de navegación, cambiar una batería, Observaciones soportes de motor delanteros y traseros vencidos

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Servicio de lubricación cambio de aceite y filtros lavado y engrasado	SI	\$4,292.00
Limpieza y calibración de balatas delanteras y traseras	SI	\$1,392.00
Cambio de balero maza trasero derecho y reten, cambio de reten de yugo	SI	\$2,088.00
Cambio de amortiguadores delantero, desmontar cabina para cambio de bujes frontales	SI	\$2,436.00
Brío a dos muelles traseras adaptación de dos muelles de refuerzo, cambio de centros	SI	\$8,468.00

Elementos

Descripción	Importe	
Un purificador filtro de aire	\$2,271.00	
Un filtro de aceite	\$810.00	
Un filtro de combustible	\$838.00	
Un filtro de combustible separador	\$839.00	
Aceite CF4 15W40 R4 UHD	\$3,451.00	
Un reten de yugo	\$818.00	
Un balero maza VW	\$17,084.00	
Juego de amortiguadores	\$3,765.00	
Juego de bujes de cabina	\$1,952.00	
		Precio total: \$50,504.00