



Presupuesto: 6155

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **Cesar Soria Topete**

Vehículo

Marca: **HYUNDAI HD78**

Modelo: **2016**

Placas: **TL7171G**

Síntomas y/o comentarios

Cambio de balero intermedio de cardan y rellenar de aceite el diferencial

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de balero y goma cardan se adapto, se relleno el diferencial	SI	\$928.00

Elementos

Descripción	Importe
Una balero goma de cardan	\$1,385.00
Un lit aceite SAE 140	\$135.00

Precio total: **\$2,448.00**