



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 6259

### Cliente

Nombre: **Cesar Soria Topete**

### Vehículo

Marca: **HYUNDAI HD78**

Modelo: **2016**

Placas: **TL7171G**

### Síntomas y/o comentarios

Cambio de balatas traseras y retenes, freno de estacionamiento no agarra, chacar freno de motor no activa

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Servicio de limpieza y calibración a balatas traseras, adaptación de resortes, cambio de retenes interior y exterior	SI	\$1,600.00

### Elementos

Descripción	Importe
Juego de resortes	\$850.00

Precio total: **\$2,450.00**