



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 635

Cliente

Nombre: **MANUEL GARCIA**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN GOL**

Modelo: **2011**

Placas: **765XMX**

Síntomas y/o comentarios

CORRECCIÓN DE SOBRE CALENTAMIENTO A CUENTA 2.500.00 RESTAN 4.732.00 OBSERVACIONES: ES RECOMENDABLE CAMBIAR KIT DE DISTRIBUCIÓN COSTO 1.372.00 EN MANO DE OBRA TENDRÍA UN COSTO DE 500.00 YA QUE ESTA DESARMADA LA PARTE DEL ÁRBOL DE LEVAS NOS DA UN TOTAL ADICIONAL DE 1.872.00

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de junta de cabeza	SI	\$1,800.00
Rectificadora, cepillar cabeza, cambio de sellos y calibración	SI	\$1,800.00
Dos soldaduras	SI	\$360.00
Cambio de kit de distribución	SI	\$500.00

Elementos

Descripción	Importe
Junta de cabeza (grafito DC)	\$760.00
Jugo de capuchones	\$520.00
Anticongelante	\$120.00
Un kit de distribución	\$1,372.00

Precio total: **\$7,232.00**