



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6442

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2019**

Placas: **LG00772**

Síntomas y/o comentarios

Cambio de cinturón de seguridad, un tapón de urea, cambio de plafón trasero izquierdo, un luz navegación

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de cinturón de seguridad lado derecho	SI	\$928.00
Cambio de un plafón trasero izquierdo, cambio de luz de navegación corrección de una tierra de chasis	SI	\$696.00

Elementos

Descripción	Importe
Un cinturón de seguridad	\$1,598.00
Un tapón de tanque de Urea	\$463.00
Un plafón 4" 12/24V	\$362.00
Plafón piloto lateral 12/24V	\$278.00

Precio total: **\$4,325.00**