



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6536

Cliente

Nombre: **MARCOS RIOS**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

TIGUAN

Modelo: **2021**

Placas: **NFP806A**

Síntomas y/o comentarios

Ruido en suspensión, Marca servicio de inspección y aceite checar sensores de presión de llantas (trasera derecha)
Observaciones balatas delanteras y traseras 80% de vida Nota pendiente cambiar sensor de rueda traseras derecha

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Afinación cambio de aceite y filtros	SI	\$1,044.00
Cambio de seguros de caliper delantero izquierdo	SI	\$696.00

Elementos

Descripción	Importe
KIt de afinación sb aceite 5W20 Liqui Moly moligen	\$3,392.00
Kit de seguros	\$680.00

Precio total: **\$5,812.00**