



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6537

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **RENAULT KANGOO**

Modelo: **2017**

Placas: **PAD6566**

Síntomas y/o comentarios

Corregir fuga de anticongelante

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de tubo trasero de paso de anticongelante	SI	\$1,044.00

Elementos

Descripción	Importe
Un tubo de paso original	\$760.00

Precio total: **\$1,804.00**