



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 6561

### Cliente

Nombre: **RESISTENCIAS SAN MARINO** Marca: **NISSAN TSURU**

Modelo: **2017**

Placas: **PCS4798**

### Síntomas y/o comentarios

Corrección de fuga de aceite, checar falla de motor NOTA Los componentes que se cambiaron se encontraban averiados ya que presenta una falla electrónica de la computadora, al convertidor catalítico se le quito la piedra ya que se encontraba desechar

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de fuga de aceite de motor "sin costo"	SI	\$0.00

### Elementos

Descripción	Importe
Un sensor de temperatura de aire	\$498.00
Una válvula PCV	\$69.00
Juntas de multiple	\$179.00
Un regulador	\$1,090.00
Un juego de cables de bujías	\$432.00

Precio total: **\$2,268.00**