



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6577

Cliente

Nombre: **FELIPE PANIAGUA**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

POINTER

Modelo: **1999**

Placas: **NWL213B**

Síntomas y/o comentarios

Afinación de motor, tarda en arrancar, checar placa selectora de velocidades. Observaciones: Balatas delanteras: 70% de vida, Balatas traseras: 50% de vida Nota: El motor se encuentra con paso de compresión al sistema de enfriamiento.

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Afinacion de motor	SI	\$928.00
Cambio de varillas selectora de palanca de velocidades	SI	\$348.00

Elementos

Descripción	Importe
Kit de refracciones, aceite 20W-50 AK	\$1,344.00
Una varilla selectora	\$264.00

Precio total: **\$2,884.00**