



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6597

Cliente

Nombre: **EDUARDO PEREZ ARROYO**

Vehículo

Marca: **RENAULT FLUANCE**

Modelo: **2014**

Placas: **931ZUE**

Síntomas y/o comentarios

El ventilador entra muy rápido, RPM inestables, gasto en exceso de gasolina NOTA clutch corta muy arriba próximo cambio, silenciador de mofle con fuga

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de sensor de temperatura	SI	\$928.00

Elementos

Descripción	Importe
Un sensor de temperatura Original	\$890.00

Precio total: **\$1,818.00**