



Presupuesto: 668

Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **EDUARDO SILVA ISLAS**

Vehículo

Marca: **JEEP CHEROKEE**

Modelo: **2000**

Placas: **Y57AKD**

Síntomas y/o comentarios

FALLA DE MOTOR, CORRECCIÓN DE FUGAS DE ACEITE, CORRECCIÓN SOBRECALENTAMIENTO

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio sensor de posición de árbol de levas y posición de sigueñal	SI	\$850.00
Cambio de bulbo de aceite	SI	\$350.00
Revisión de sistema de (ABS)	SI	\$300.00

Elementos

Descripción	Importe
Un distribuidor de señal SPA	\$1,300.00
Un sensor de arbol de levas	\$1,285.00
Un sensor de posición de sigueñal	\$1,185.00
Un bulbo de psi de aceite	\$615.00
Un tapón de radiador	\$285.00

Precio total: **\$6,170.00**