



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6819

Cliente	Vehículo
Nombre: JUVENTINO ROBERTO YAÑEZ GOMEZ	Marca: VOLKSWAGEN VENTO
	Modelo: 2017
	Placas: R36AKJ

Síntomas y/o comentarios

Corrección de sobre calentamiento, servicio de frenos a cuenta 2,500.00 Restan 5,577.00 NOTA parte plana de la cabeza donde asienta la toma del termostato picada

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de balata delanteras y servicio a traseras	SI	\$812.00
Cambio de toma del termostato con tubo, cambio de enfriador, reparación de parte plana de la cabeza picada	SI	\$2,200.00

Elementos

Descripción	Importe
Juego balatas delanteras TRW	\$980.00
Toma de agua VW	\$2,296.00
Tubo de agua VW	\$928.00
Tubo de toma de agua VW	\$632.00
Una plastilina en frio de aluminio	\$229.00

Precio total: **\$8,077.00**