



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6830

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **NISSAN TIDA**

Modelo: **2011**

Placas: **PCT9564**

Síntomas y/o comentarios

Corregir falla de motor

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Traslado a verificación	SI	\$1,150.00
Cambio de dos sensores de oxígeno, cambio de bobinas de encendido y bujías	SI	\$1,276.00

Elementos

Descripción	Importe
Sensor de oxígeno B1	\$1,252.00
Juego de bujías	\$705.00
Sensor de oxígeno B2	\$1,115.00
Bobina cuatro	\$2,343.00
Una manguera de PCV	\$82.00

Precio total: **\$7,923.00**