

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

ClienteNombre: **ROBERTO RAMIREZ GONZALEZ****Vehículo**Marca: **TOYOTA SIENNA**Modelo: **2015**Placas: **PAX5007**

Síntomas y/o comentarios

Cambio de flecha homocinética de tracción lado derecho, cambio de banda de accesorios.

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar flecha homocinética lado derecho para cambio de tripoide y cubre polvos	SI	\$1,972.00
Cambio de banda de accesorios	SI	\$696.00

Elementos

Descripción	Importe
Banda de accesorios	\$565.00
Un tripoide	\$1,250.00
Juego de cubre polvos	\$980.00

Precio total: **\$5,463.00**