



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 69

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **TOYOTA HIACE**

Modelo: **2009**

Placas: **KX00127**

Síntomas y/o comentarios

Falla de motor NOTA: PROCESADOR ECM/PCM PIERDE CONEXIÓN

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de bobina de encendido #3	SI	\$696.00

Elementos

Descripción	Importe
Bobina de encendido (kem)	\$680.00

Precio total: **\$1,376.00**