



Presupuesto: 6910

Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2019**

Placas: **LG00753**

Síntomas y/o comentarios

Desclochado en grúa de san José NOTA flecha principal de mando de la caja de velocidades con desgaste, bomba hidroneumatica del clutch en observación

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar caja de velocidades para cambio de clutch	SI	\$7,192.00
Asistencia san José	SI	\$2,320.00
Corrección de línea y conector del freno de motor	SI	\$1,044.00
Cambio de foco de faro izquierdo "sin costo"	SI	\$0.00

Elementos

Descripción	Importe
Un clutch plato, disco, collarín, buje piloto (equipo original VW)	\$27,378.00
Un foco 24V	\$139.00

Precio total: **\$38,073.00**