



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6946

Cliente

Nombre: **RESISTENCIAS SAN MARINO** Marca: **NISSAN FRONTIER**

Modelo: **2021**

Placas: **PBM1057**

Síntomas y/o comentarios

Cambio de toma de llenado de radiador y ajuste de frenos traseros.

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de toma de paso de anticongelante, purgar sistema, limpieza de motor, calibración de frenos traseros	SI	\$928.00

Elementos

Descripción	Importe
Anticongelante	\$705.00
Una toma de paso de anticongelante	\$1,193.00

Precio total: **\$2,826.00**