



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6997

Cliente

Nombre: **Cesar Soria Topete**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

TRANSPORTER

Modelo: **2018**

Placas: **LPN259B**

Síntomas y/o comentarios

En grúa reportan que no entran las velocidades, no da marcha, zumba en la 5ta velocidad a cuanta 30K Restan 10,371

Servicios

| Descripción | Autorizado | Importe |
|--|------------|-------------|
| Desmontar caja de velocidades para su reparación | SI | \$14,500.00 |
| Desmontar caja de velocidades cambio de clutch con volante cremallera, cambio de cilindro esclavo purgar sistema | SI | \$4,200.00 |

Elementos

| Descripción | Importe |
|---|-------------|
| Un clutch completo plato, disco, collarín, volante cremallera (marca LUK) | \$18,304.00 |
| Aceite 75W90 GL 4 Sintético VW | \$1,335.00 |
| Un cilindro esclavo hidráulico LUK | \$1,907.00 |
| Líquido hidráulico | \$125.00 |

Precio total: **\$40,371.00**