



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 7034

### Cliente

Nombre: **MARCOS RIOS**

### Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

**TIGUAN**

Modelo: **2021**

Placas: **NFP806A**

### Síntomas y/o comentarios

Revisar suspensión delantera baleros y balatas, cambio de sensor PSI trasero derecho

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar balatas delanteras para rectificar discos	SI	\$812.00
Cambio de sensor de PSI de llanta trasera derecha	SI	\$812.00
Dos discos rectificados	SI	\$232.00
Cambio de pila de control y pila	SI	\$100.00

### Elementos

Descripción	Importe
Un sensor PSI VW	\$687.00

Precio total: **\$2,643.00**