



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 7059

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2019**

Placas: **LG00753**

Síntomas y/o comentarios

Corrección de fuga de aire en rotochamber trasero izquierdo NOTA se reporta que el ultimo servicio de lubricación se hizo hace 28070 kilómetros

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar rootchamber trasero izquierdo para su reparación	SI	\$3,800.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$3,800.00