



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 7076

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **ISUZU ELF600**

Modelo: **2012**

Placas: **LG99979**

Síntomas y/o comentarios

Reparación de motor cambio de conjunto de pistones camisas y anillos, desmontar cabeza para prueba hidráulica, exceso de compresión por la válvula PCV Nota se desmontó la caja de velocidades para desarmar la distribución ya que se encontraron fragmentos de metal en el fondo del Carter sin embargo los engranes están en buen estado con desgaste de uso normal, Favor de checar niveles de fluidos constante durante 15 días posteriores a su entrega cualquier anomalía favor de reportarnos ya que es parte de su garantía, Acudir a cambio de aceite a los 5 mil kilómetros de recorrido

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de juego de camisas y pistones, juego de anillos, metales de biela, desmontar cabeza, cambio de válvula de control PCV, desmontar inyectores para su reparación	SI	\$21,460.00
Rectificadora desincrustar, prueba hidráulica a cabeza, rectificar asientos válvulas y calibración, cambio de mangas, cambio de cellos, cambio de metales de arbol	SI	\$16,103.00
Desmontar caja de velocidades para checar en granes de la distribución, cambio de clutch plato, disco y collarín, cambio de sensor CKP	SI	\$7,192.00
Laboratorio Servicio de reparación de cuatro inyectores Denso	SI	\$17,224.00

Elementos

Descripción	Importe
Una válvula de control (equipo original isuzu)	\$2,455.00
Kit de pistones y camisas (equipo original isuzu)	\$41,838.00
Juego de anillos STD (equipo original isuzu)	\$4,445.00
Juego de Metal de biela STD (equipo original isuzu)	\$1,384.00
Juego de mangas porta inyectores (equipo original isuzu)	\$3,016.00
Juego de metales de árbol de levas	\$2,747.00
Kit de juntas de motor (equipo original isuzu)	\$5,898.00
Un rociador de aceite de pistón (equipo original isuzu)	\$680.00
Un sensor de posición de cigüeñal CKP (equipo original isuzu)	\$1,630.00
Un clutch plato, disco, collarín y buje piloto (equipo original isuzu)	\$19,132.00
Aceite CF4 15W40 WSS-M2C171-F1	\$2,434.00
Anticongelante	\$975.00

Precio total: **\$148,613.00**