



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 7121

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2021**

Placas: **KU7910A**

Síntomas y/o comentarios

Cambio de amortiguadores delanteros checar muelles traseras OK, cambio de birlo delantero izquierdo, cambio de dos llantas delanteras alineación y balanceo, chacar motor se escucha aire No se detecta fuga, checar seguro de cabina Nota el chicote de la cabina ya esta pedido con el proveedor

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de amortiguadores delanteros sacar tuerca barrida delantera izquierda	SI	\$1,856.00
Cambio de dos llantas delanteras y sacar tuerca barrida delantera izquierda	SI	\$580.00
Alineación y balanceo	SI	\$1,597.00

Elementos

Descripción	Importe
Juego de amortiguadores delanteras (equipo original VW)	\$3,577.00
Un tuerca	\$80.00

Precio total: **\$7,690.00**