



Presupuesto: 7128

Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2019**

Placas: **LG00772**

Síntomas y/o comentarios

Corregir fuga de aceite en la dirección y juego, corrección de fuga de aceite en el turbo, cambio de amortiguadores y revisar suspensión delantera Nota ligero juego de el sin fil de la caja de la dirección, amortiguadores en buen estado en la orden 9312 se reportan rines delanteros en mal estado próximo cambio, Favor de reportar el consumo de Urea

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de juntas de los tubos de paso de lubricación del turbo	SI	\$2,088.00
Cambio de kit de ligas a caja de dirección el sinfín de la dirección tiene juego	SI	\$3,600.00
Desmontar filtro de partículas catalizador para su limpieza	SI	\$3,800.00

Elementos

Descripción	Importe
Juntas de paso de lubricación del turbo	\$1,191.00
Kit de sellos de caja de dirección	\$1,580.00
Aceite hidráulico	\$405.00

Precio total: **\$12,664.00**