



Presupuesto: 7148

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **Rafael Hernández Megia**

Vehículo

Marca: **PEUGEOT MANAGER**

Modelo: **2018**

Placas: **8351ZR**

Síntomas y/o comentarios

Diagnostico check prendido y foco de advertencia de aceite NOTA se tienen que corregir las fugas para para aprobar su buen funcionamiento costo mano de obra 5,220.00 Desmontar Carter para checar coladera mano de obra 2,320.00 presupuesto sujeto a cambio con previo aviso

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Diagnostico P0243 mando de accionador del turbo P2279 caudalímetro cantidad de aire superior al máximo P0243 mando del actuador electrónico del turbo. Reparar fuga grande del coplee de la abrazadera del turbo y del múltiple de escape y tubo, cambiar manguera de toma de aire del intercooler hacia el cuerpo de aceración, desmontar Carter para cerciorar posible coladera tapada	SI	\$696.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$696.00**