



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 7172

### Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

**DELIVERY**

Modelo: **2021**

Placas: **KU7910A**

### Síntomas y/o comentarios

Reparación de corto en lineal de ignición, revisar suspensión delantera y llantas, servicio de lubricación, revisar puntos de seguridad Observaciones balatas delanteras 30%de vida Nota faros de luz con rasgos de humada interna se pulieron programar para desmotar y tratar de repararlos, ladera trasera derecha se recorto

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Servicio de lubricación cambio de aceite y filtros, lavado y engrasado, sujetar tovas de puerta lado derecho, sujetar cerradura de ventilación del techo, cambio de tres plafones de luz de navegación, cambio de un foco de faro	SI	\$4,582.00
Reparación de corto de tablero hacia línea de ignición, se adapto nueva línea hacia el modulo	SI	\$2,190.00

### Elementos

Descripción	Importe
Un purificador filtro de aire (equipo original VW MAN)	\$2,724.00
Un filtro de combustible separador (equipo original VW)	\$804.00
Un filtro de combustible ISF (equipo original VW)	\$765.00
Un filtro de aceite (equipo original VW)	\$800.00
Aceite CF4 15W40 WSS-M2C171-F1	\$3,029.00
Tras plafones piloto LED 12/24	\$412.00
Un foco 12/24	\$126.00

Precio total: **\$15,432.00**