



Presupuesto: 7217

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2021**

Placas: **KU7910A**

Síntomas y/o comentarios

Servicio de frenos Observaciones balatas delanteras 30% de vida

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de balatas traseras, Limpieza y calibración balatas delanteras	SI	\$3,871.00
Desmontar balero maza trasero izquierdo para cambio de reten de rueda	SI	\$1,392.00
Dos tambores rectificados	SI	\$1,392.00

Elementos

Descripción	Importe
Juego de balatas traseras (equipo original VW)	\$5,980.00
Juego de resortes	\$749.00
Un reten de rueda	\$1,639.00

Precio total: **\$15,023.00**