



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 7220

Cliente

Nombre: **Cesar Soria Topete**

Vehículo

Marca: **HYUNDAI HD78**

Modelo: **2016**

Placas: **TL7171G**

Síntomas y/o comentarios

Corrección de fuga del sistema hidráulico del clutch a cuanta 30,000 restan 7,455

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar caja de velocidades para cambio de clutch	SI	\$4,200.00
Calibración de freno de estacionamiento, cambio de una batería "sin costo atención al cliente"	SI	\$0.00

Elementos

Descripción	Importe
Un clutch plato, disco y disco Drive Train RVI BZK106 B	\$21,000.00
Un collarín hidráulico DMX friction Tech	\$8,800.00
Un buje piloto	\$580.00
Un reten de cigüeñal	\$2,750.00
Líquido de frenos	\$125.00

Precio total: **\$37,455.00**