



Presupuesto: 7222

Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **INTERNATIONAL**

NAVISTAR

Modelo: **2018**

Placas: **LF75143**

Síntomas y/o comentarios

Revisar fugas de aceite, cambio de clutch, checar alternador NOTA Fuga de aceite ligera de la tapa traseras de la distribución "no se encontró manipulación reciente que hallan corregido alguna fuga de aceite"

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar caja de velocidades para cambio de clutch, buje piloto y cremallera	SI	\$9,860.00
Desmontar alternador para cambio de regulador	SI	\$1,392.00

Elementos

Descripción	Importe
Un clutch plato, disco, collarín y buje piloto (equipo original Fleetrite)	\$12,958.00
Regulador 24V leece neville	\$2,424.00

Precio total: **\$26,634.00**