



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 7233

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2019**

Placas: **LG00772**

Síntomas y/o comentarios

Servicio de lubricación , checar fuga de aceite de motor, conectar tierra de la chinche, chacra de repente pierde fuerza, checar amortiguadores, checar banda de accesorios Observaciones balatas delantera 40% traseras 50% de vida Nota cambiar amortiguadores delanteros pendiente nos llegan la próxima semana, fuga muy pequeña de aceite de caja de velocidades se reapretó en observación Costo de moldura frontal derecha 1,212.00 quedamos pendientes a su autorización

Servicios

| Descripción | Autorizado | Importe |
|---|------------|------------|
| Servicio de lubricación cambio de aceite y filtros, lavado y engrasado, cambio de banda de accesorios, cambio de un plafón 2" trasero derecho | SI | \$4,582.00 |

Elementos

| Descripción | Importe |
|---|------------|
| Un purificador filtro de aire (equipo original VW MAN) | \$2,724.00 |
| Un filtro de combustible separador (equipo original VW) | \$804.00 |
| Un filtro de combustible ISF (equipo original VW) | \$765.00 |
| Un filtro de aceite (equipo original VW) | \$800.00 |
| Aceite CF4 15W40 WSS-M2C171-F1 | \$3,029.00 |
| Una banda | \$768.00 |
| Un plafón LED 2" rojo 12/24 | \$140.00 |

Precio total: **\$13,612.00**