



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 7300

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2021**

Placas: **KU7910A**

Síntomas y/o comentarios

Checkar falla de PSI de aceite, servicio de lubricación menor, revisar puntos de seguridad, revisar luces, la dirección se siente durita Observaciones balatas delanteras 30% traseras 90% de vida Nota sistema de dirección en buen estado, queda pendiente cambiar bulbo de PSI de aceite nos llaga la próxima semana

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Servicio de lubricación menor cambio de aceite y filtro, revisar puntos de seguridad	SI	\$1,798.00
Reparación de luces desmotar faro izquierdo para su reparación instalación de focos LED 12/24	SI	\$1,278.00

Elementos

Descripción	Importe
Un filtro de aceite (equipo original VW)	\$800.00
Aceite CF4 15W40 WSS-M2C171-F1	\$3,029.00
Un juego de focos LED	\$1,360.00

Precio total: **\$8,265.00**