



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 7317

Cliente

Nombre: **Ezequiel Valdez**

Vehículo

Marca: **PEUGEOT 2008**

Modelo: **2014**

Placas: **NYN572B**

Síntomas y/o comentarios

Checar fuga de anticongelante van dos veces que rellena el deposito, checar encendido del aire acondicionado

Servicios

| Descripción | Autorizado | Importe |
|--|------------|------------|
| Cambio de tubo de paso de anticongelante parte trasera que va a la toma del termostato, cambio de bulbo de PSI de aceite | SI | \$1,972.00 |

Elementos

| Descripción | Importe |
|---------------------------|------------|
| Un tubo de paso | \$980.00 |
| Un bulbo de PSI de aceite | \$1,680.00 |

Precio total: **\$4,632.00**