



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 7411

Cliente

Nombre: **Oscar Gomez**

Vehículo

Marca: **KIA RIO**

Modelo: **2017**

Placas: **PDF5194**

Síntomas y/o comentarios

Desmontar cabeza para prueba hidráulica y valoración de monobloc Nota el monoblock se encuentra ligeramente torcido la cabeza se encuentra torcida no se puede cepillar al máximo ya que perdería altura no tolerada, se arma con una junta de grafito en la cabeza para compensar lo torcido

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar cabeza para cambio de junta, cambio de bomba de agua	SI	\$6,500.00
Rectificadora prueba hidráulica, cepillado, servicio y calibración	SI	\$2,600.00

Elementos

Descripción	Importe
Kit de juntas de cabeza en grafito, múltiples, tapa de punterías	\$2,112.00
Kit de afinación aceite 5w30 sintético	\$2,428.00
Una bomba de agua	\$929.00
Gasolina	\$200.00

Precio total: **\$14,769.00**