



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 7417

Cliente

Nombre: **Ernesto Ortiz**

Vehículo

Marca: **HUMMER H3**

Modelo: **2009**

Placas: **LKU325B**

Síntomas y/o comentarios

Desarmar suspensión delantera para valoración de valeros y diferencial, cambiar rotulas inferiores y bujes de horquillas, bieletas de dirección, barra de dirección con desgaste Nota buje de tirante de chasis delantero derecho en mal estado

Observaciones balatas traseras 15% de vida

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de rotulas inferiores derecha e izquierda, cambio de bieletas de la dirección, alineación delantera	SI	\$1,600.00
Cambio de baleros maza con sensor, desmontar flechas de tracción delantera para cambio de cubre polvos	SI	\$2,200.00
Cambio de balatas delanteras	SI	\$812.00
Dos discos rectificados	SI	\$232.00

Elementos

Descripción	Importe
Dos rotulas inf.	\$1,651.00
Dos bieletas con terminal	\$1,749.00
Dos baleros maza con sensor ABS	\$7,400.00
Aceite 85w140	\$270.00
Juego de balatas delanteras FRT	\$985.00
Cubre polvos con abrazaderas	\$395.00

Precio total: **\$17,294.00**