



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 742

Cliente

Nombre: **JOSE VIDAUERRI**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

TRANSPORTER

Modelo: **2011**

Placas: **NCC7470**

Síntomas y/o comentarios

DIAGNOSTICO (humo negro) AFINACION NOTA: PRÓXIMO SERVICIO CAMBIO DE ELECTRO VÁLVULA DE TURBO, CAMBIAR BOMBA SECUNDARIA DE ANTICONGELANTE

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
UN DIAGNOSTICO NO ALCANZA A HABIR LA ELECTRO VÁLVULA, FUNCIONA INADECUADA DE BOMBA SECUNDARIA DE ANTICONGELANTE	SI	\$400.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$400.00**