



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 7433

Cliente

Nombre: **MARCOS RIOS**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

TIGUAN

Modelo: **2021**

Placas: **NFP806A**

Síntomas y/o comentarios

Reparación de puertas delantera y traseras derecha, fascia delantera. puerta trasera izquierda, cambio de base de controles de quema cocos y luz de cortesía, checar sensor de TPMS de llanta trasera izquierda

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Hojalatería y pintura, reparación de fascia delantera, puerta delantera derecha, puerta trasera derecha, tapa trasera, puerta trasera izquierda, poste izquierdo Detallado (pulido abrillantado y encerado) incluye tratamiento en piel descontaminación a vapor en alfombra removiendo asientos , recubrimiento cerámico, desmontado de rines para limpieza profunda, desarmar controles de techo para su cambio	SI	\$14,300.00
Cambio de sensor de TPMS de llanta trasera izquierdo	SI	\$812.00

Elementos

Descripción	Importe
Marco de controles de toldo	\$1,880.00
Un sensor TPMS VW	\$869.00

Precio total: **\$17,861.00**