



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 7457

Cliente
Nombre: **OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS**

Vehículo
Marca: **HYUNDAI GRAN i10**
Modelo: **2015**
Placas: **L48ADN**

Síntomas y/o comentarios

Ruido en llanta trasera derecha, revisar suspensión "presupuesto pendiente por realizar"

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar caja de velocidades para cambio de clutch plato, disco y collarín	SI	\$2,320.00
Cambio de bujes de horquillas delanteras y tornillos estabilizadores	SI	\$1,392.00

Elementos

Descripción	Importe
Kit de clutch plato, disco y collarín (marca LUK)	\$3,629.00
Juego de bujes de horquillas	\$1,389.00
Juego de tornillos estabilizadores	\$784.00

Precio total: **\$9,514.00**