



Presupuesto: 7460

Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2021**

Placas: **KU7910A**

Síntomas y/o comentarios

Servicio de lubricación mayor, checar fuga de aire, checar armado de turbo OK, checar palanca selectora de velocidades, cambio de loderas, cambio de bulbo de PSI de aceite, cambio de bisagra de puerta lado derecho Nota programar para cambio de clutch Observaciones balatas delanteras 30% traseras 60% de vida

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Servicio de lubricación mayor, revisión de puntos de seguridad, cambio de una luz piloto, cambio de bulbo de PSi de aceite	SI	\$4,596.00
Reparación de fuga aire de frenos traseros	SI	\$1,392.00
Cambio de loderas traseras	SI	\$812.00
Cambio de retenedor de puerta derecha	SI	\$1,392.00

Elementos

Descripción	Importe
Un purificador filtro de aire (equipo original VW MAN)	\$2,724.00
Un filtro de combustible separador (equipo original VW)	\$893.00
Un filtro de combustible ISF (equipo original VW)	\$874.00
Un filtro de aceite (equipo original VW)	\$800.00
Aceite CF4 15W40 WSS-M2C171-F1	\$3,029.00
Un bulbo de aceite	\$952.00
Un retenedor de puerta L	\$1,391.00
Un juego de loderas	\$690.00

Precio total: **\$19,545.00**