



Presupuesto: 7653

Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2019**

Placas: **LG00753**

Síntomas y/o comentarios

Servicio de frenos, reparación de chapas de puertas no cierran, cambio de goma de cardan, checar amortiguadores traseros
Observaciones balatas traseras 70% de vida Nota cambiar amortiguadores traseros ya están pedidos con el proveedor

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de balatas delanteras, cambio de un birlo delantero izquierdo con tuerca, limpieza y calibración a traseras	SI	\$3,871.00
Dos tambores rectificados	SI	\$1,392.00
Cambio de goma con balero de la flecha cardan	SI	\$1,392.00

Elementos

Descripción	Importe
Juego de balatas traseras (equipo original VW)	\$5,980.00
Un balero con goma de cardan	\$4,856.00
Un birlo con tuerca	\$435.00

Precio total: **\$17,926.00**