

**Mantenimiento automotriz**

AV Cuauhtemoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

**Cliente**Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.****Vehículo**Marca: **VOLKSWAGEN 9.170****DELIVERY**Modelo: **2021**Placas: **KS8441A****Síntomas y/o comentarios**

Servicio de frenos, no frena el ahogador del freno de motor, checar motor pierde fuerza NOTA unidad en observación monitoreo de indicador de PSI presión de aceite de motor favor de reportar

**Servicios**

<b>Descripción</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Importe</b>
Cambio de balatas delanteras, cambio de balatas traseras con kit de resortes	SI	\$4,408.00
Cuatro tambores rectificadas	SI	\$2,784.00
Desmontar turbo para su reparación, cambio de cartucho, rectificado y encasquillado de caracol de admisión, limpieza de inter cooler, cambio de aceite y filtro	SI	\$6,960.00

**Elementos**

<b>Descripción</b>	<b>Importe</b>
Juego de balatas traseras (equipo original VW)	\$5,980.00
juego de balatas delanteras (equipo original VW)	\$5,980.00
Dos juegos de resortes (equipo original VW)	\$1,399.00
Un cartucho de turbo	\$12,110.00
Un filtro de aceite (equipo original VW)	\$800.00
Aceite CF4 15W40 WSS-M2C171-F1	\$3,029.00

Precio total: **\$43,450.00**