



Presupuesto: 7806

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2021**

Placas: **KU7910A**

Síntomas y/o comentarios

Servicio de frenos se amarro llanta trasera izquierda

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de balatas traseras con tambores, cambio de balatas delanteras y kit de resortes	SI	\$4,408.00
Desmontar rotochamber derecho e izquierdo para su reparación	SI	\$7,192.00

Elementos

Descripción	Importe
Juego de balatas traseras (equipo original euro VW)	\$5,980.00
Dos tambores (equipo original euro VW)	\$9,764.00
Juego de balatas delanteras (equipo original VW)	\$5,980.00
Dos juegos de resortes (equipo original VW)	\$1,399.00

Precio total: **\$34,723.00**